



RECORRIDOS DE CAMPO

1.- Localización del Espacio Protegido.

Nombre y clave: ES4160084 Riberas del río Duratón

Localidad principal: Rábano, Valladolid

UTM centrales aproximadas: 446504, 4566143.

Fecha de muestreo: 02-01-2014



Figura 1. Aspecto de un tramo del cauce en la parada 1, en las proximidades de Peñafiel, se aprecia incisión del cauce que provoca aislamiento de la vegetación de las orillas con respecto al agua.



Figura 2. Pequeño azud muy deteriorado en el río Duratón próximo a Torre de Peñafiel. Franqueable.



Figura 3. Alameda en el río Duratón, hábitat 92A0, con carrizo en primera banda en un talud pronunciado y con evidencias de inestabilidad.



Figura 4. Azud con código 1479 en Peñafiel, una sucesión de cuatro azudes impiden la comunicación entre el tramo incluido en el LIC y la desembocadura del Duratón en el Duero.



Figura 5. Entrada del canal del antiguo molino en el Azud del molino del Lobo, presencia de macrófitos en el remanso situado aguas arriba, en una zona donde se acumulan los sedimentos.



Figura 6. Azud e instalaciones de antiguo molino (Molino del Lobo), hoy con aprovechamiento hidroeléctrico en uso.



Figura 7. Remanso producido aguas arriba del azud anterior, la longitud e la curva de remanso que produce este azud es de aproximadamente 420 m.




Figura 8. El tramo dentro del LIC, situado aguas arriba del cañón del Duratón se encuentra en un mejor estado de conservación, aunque presenta síntomas de inestabilidad morfológica por la limitación de sedimentos que imponen los azudes situados aguas arriba.



