



MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL DUERO

RESULTADO DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
DEL DÍA 17/06/2013
APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE 1

Licitante	611.11.10/2012- Guijuelo	611.11.12/2012 Valladolid	611.11.02/2013 La Bañeza
Acciona Ingeniería, S.A. (fusión IBERINSA y AEPO)			
Applus Norcontrol S.L.U.			
Auditorías e Ingenierías, S.A. (AUDING)	6.a	6.a	6.a
BYO Ingenieros S.L.	6.b y 6.c	6.b y 6.c	6.b y 6.c
CONSOMAR S.A.	6.a, 6.b y 6.c	6.a, 6.b y 6.c	6.a, 6.b y 6.c
CONURMA Ingenieros Consultores, S.L.			
Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.	7	7	7
Euroconsult, S.A.			
Ingeniería Civil Internacional S.A. (INCISA)			
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. (INSERSA)			
INTECSA-INARSA,S.A			
INYPISA Informes y Proyectos, S.A.			
Paymacotas S.A.U.			
Prointec, S.A.			
T.O.C. Ingeniería, S.L.			
TÉCNICAS TERRITORIALES Y URBANAS, S.L			
Tecnoma, S.A.			
VAICO INGENIEROS CONSULTORES			
UTE 1A Ingenieros, S.L.P. y CIOPU, S.L.		14	
UTE Aral Consultoría S.L., Ingeniería, Consultora y Gestora del Oeste S.L. (ICONO) y Alfil, Ingeniería Consultoría S.L.			
UTE CASTELLANA DE INGENIERÍA, CASTINSA, S.L. e INYGES CONSULTORES, S.L.			
UTE Consulting de Ingeniería Civil, S.L.P. y V.S. Ingeniería y Urbanismo S.L.			
UTE Euroestudios S.L. y Veolia Water Systems Iberica S.L.		6.c	
UTE Grusamar Ingeniería y Consulting S.L. y Vielca Ingenieros S.A.			
UTE Indepro Ávila 2000 S.L. y Proyectos y Estudios Josán S.L.			
UTE Ingeniería Civil y Ambiental Hidráulica, S.L.(ICA) e Investigación y Control de Calidad, S.A. (INCOSA)	FIC (2/5/11) IDS (11) /UTE 6.a, 6.b y 6.c	FIC (2/5/11) IDS (11) /UTE 6.a, 6.b y 6.c	FIC (2/5/11) IDS (11) /UTE 6.a, 6.b y 6.c
UTE Ingenieros Consultores Valladolid (ICVA), Ingeniería y Desarrollo Sostenible (IDS) y FIC			

Licitante	611.11.10/2012-Guijuelo	611.11.12/2012 Valladolid	611.11.02/2013 La Bañeza
UTE INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. y Innovación Civil Española, S.L. (INNCIVE)			
UTE Mare Nostrum Ingenieros S.L. y Urbaconsult S.A.			
UTE MBG Ingeniería y Arquitectura, S.L. (MBG) y Uxama, Ingeniería y Arquitectura S.L.P.			
UTE SAITEC, S.A. Y EGAIN S.A.			
UTE SGS Tecnos, S.A. y CAASA Tecnología del Agua S.A.	6.a	6.a	6.a
UTE Tecopy S.A. y Estudio de Ingeniería Civil S.L. (EIC)			
UTE Vorsevi S.A.U. y Omicron Amepro			
Total general	32	33	32

Causas de subsanación numeradas

- 1- - Falta poder bastante o no inscrito en el Registro Mercantil o no está autenticado conforme el PCAP
- 2- DNI del representante, sin legitimar
- 3.- Documento sin antefirma o identificación del firmante
- 4.- Objeto social no adecuado al objeto del contrato (art 57.1 de la TRLCSP)
- 5.- Faltan escrituras o documentos de constitución o estatutos sin inscribir en el registro público mercantil correspondiente.
- 6.- No acredita solvencia técnica requerida según el punto 6 del PCAP:a)certificados trabajos.b)titulaciones.c) titulacion riesgos laborales.
- 7- No acredita la solvencia económica requerida según el punto 6 del PCAP
- 8.-No acredita o no reúne la clasificación exigida
- 9- No aporta declaración de no variación de las circunstancias de clasificación (art 70.4 TRLCSP) o falta firma.
- 10-Omisión de la acreditación de no estar incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el art 60 TRLCSP (**ANEJO6 PCAP**).
- 11.-La declaración de pertenencia a grupo no se presenta o no refleja las empresas del grupo que participan en esta licitación o no hace referencia expresa a este contrato.
- 12- Los documentos presentados no son originales o la copia no está autenticada o compulsada siguiendo los requisitos exigidos

En el caso de UTE

En los supuestos de UTE para los supuestos de subsanación se denominará con la letra A a la empresa que figure en primer lugar y así sucesivamente.

En el caso de que no se indique ninguna letra se entenderá que son todas las empresas de la UTE las que deben de subsanar

13.-Omisión del compromiso de constitución de UTE

14 (UTE).- Omisión de la designación de la persona física que actúe en representación de la UTE