



Permanece cerrada al tránsito de viandantes por las obras

La CHD comienza la reparación de la pasarela peatonal de madera situada sobre el río Duratón en Peñafiel

Nota de prensa

- Los trabajos, realizados por la empresa Tragsa, se inician con la instalación de un andamiaje temporal que sostendrá la estructura para permitir el paso de viandantes
- También está previsto retirar los arcos superiores que se han deformado con el fin de proceder a su arreglo

13 de abril de 2018. La Confederación Hidrográfica del Duero, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, acaba de comenzar los trabajos de reparación de las deficiencias existentes en la pasarela peatonal de madera situada sobre el río Duratón a su paso por el casco urbano de la localidad vallisoletana de Peñafiel, incluida dentro la Senda del Duero.

Las labores, que ejecuta la empresa Tragsa, se han iniciado con la preparación del terreno para asentar el andamiaje temporal que habrá de sostener la parte central de la pasarela. Por este motivo, la estructura, emplazada en el parque Pedro Burgueño del municipio, permanece cerrada al paso de peatones desde la semana pasada.

Una vez concluida esta fase de apeo, previsiblemente a finales de mes, tendrá lugar el desmontaje de los dos arcos de madera superiores que sujetan la estructura, con la presencia de sendas grúas, para proceder a su retirada y arreglo posterior que corrija la deformación producida. En caso contrario, habrá que disponer de unos nuevos para devolver el conjunto a su diseño original.

A partir de entonces, según estiman técnicos de la CHD, se comprobará la estabilidad del tablero sobre el andamiaje instalado para autorizar de nuevo el



paso por de los peatones, hecho que en principio no debería presentar problemas ya que el estado de la cimentación y de los pilares es correcto.

Dificultad para concretar plazo

Respecto al plazo de ejecución, no resulta posible precisar su duración, porque depende en buena medida de la restitución o no de los arcos superiores. Por este motivo, y con el fin de favorecer la movilidad de los ciudadanos, la CHD y Tragsa han habilitado el mencionado andamiaje para permitir el tránsito de viandantes hasta que sean repuestos aquellos.

Tanto esta pasarela como otras tres, ubicadas junto a la desembocadura del Duratón en el Duero, en Pesquera y entre las localidades de Padilla y Quintanilla de Arriba, se incluyeron dentro de la Senda del Duero, una ambiciosa actuación medioambiental de acondicionamiento desde Bocos a Olivares, para uso recreativo, a lo largo de 37,5 kilómetros incluida dentro del II Plan de Recuperación de Riberas.



Imagen actual del andamiaje temporal instalado.

Síguenos en @chd_duero y en Facebook CHD-Confederación Hidrográfica del Duero



MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL DUERO, O.A.

CORREO ELECTRONICO

prensa@chduero.es

Página 3 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.chduero.es

Calle Muro, 5
47004 Valladolid