

RESUMEN INTERVENCIÓN

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

1. Talleres.
2. Fragua / Cocheras.

URBANIZACIÓN

3. Acondicionamiento del entorno del dique seco y zona de acceso a los edificios.
4. Acondicionamiento del camino de sirga.
5. Conexión con plaza de la Armonía del barrio de la Victoria.
6. Aparcamiento privado para uso de la CHD.
7. Rehabilitación de la zona de ensayos junto al cuérnago.
8. Pasarela sobre el cuérnago en continuidad con el camino de sirga.
9. Pasarela de conexión con la margen derecha.



ENTORNO DEL CUÉRNAGO Y CAMINO DE SIRGA



SALA EXPOSICIÓN TALLERES



SALA EXPOSICIÓN TALLERES


FRAGUA / COCHERAS

- Zona administrativa para uso de la CHD, con zona de oficinas, vestuarios y cocheras.
- Consolidación estructural mediante el refuerzo de las cimentaciones.
- Renovación de acabados interiores y dotación de nuevas instalaciones, optimizando la eficiencia energética del edificio.


- ZONA ADMINISTRATIVA CHD
- TALLERES. SALA EXPOSITIVA 1
- TALLERES. SALA EXPOSITIVA 2
- TALLERES. SALA CONFERENCIAS

TALLERES

- Cambio de uso a sociocultural, incluyendo dos salas de exposiciones y una sala de conferencias.
- Consolidación estructural mediante el refuerzo de las cimentaciones.
- Renovación de acabados interiores y dotación de nuevas instalaciones, optimizando la eficiencia energética del edificio.



PLANTA FRAGUA



PLANTA TALLERES

SUPERFICIES	
Sup. TOTAL de la actuación:	16.350,00 m ²
Sup. URBANIZACIÓN:	15.370,00 m ²
Sup. útil TALLERES:	599,85 m ²
Sup. construida TALLERES:	730,00 m ²
Sup. útil FRAGUA / COCHERAS:	203,10 m ²
Sup. construida FRAGUA / COCHERAS:	250,00 m ²