



RECORRIDOS DE CAMPO

1.- Localización del Espacio Protegido.

Nombre y clave: ES4180124 SALGÜEROS DE ALDEAMAYOR

Localidad principal: Boecillo, San Martín de Aldemayor, Valladolid, Castilla y León.

UTM centrales aproximadas: 361000; 4598100

Fecha de muestreo: 8-07-2014



Figura 1. Azud en el arroyo del Molino con código 1645. Se utilizaba para canalizar agua APRA el riego. Es infranqueable y no tiene dispositivo de paso.



Figura 2. Arroyo del Molino, la morfología del cauce está modificada, la ribera está eliminada y el agua contiene una elevada cantidad de nutrientes.



Figura 3. El único azud presente en este arroyo dentro del LIC, produce un remanso aguas arriba, al producir una retención de los caudales.



Figura 4. Las aguas retenidas por el azud se encuentran en un mal estado químico.



Figura 5. Laguna del Suero, seca en verano, con presencia de macrófitas en las orillas y en su interior, y algunos árboles de ribera en las orillas.



Figura 6. Entre las presiones que soportan estos sistemas lagunares, están las producidas por los cultivos que están rodeando las lagunas y muy próximos, esto produce la incorporación de nutrientes al agua de las lagunas y el descenso de los niveles piezométricos por las extracciones para riego.

